



职安警示

从货车平台上翻倒而下的升降工作台上堕下

1. 意外日期： 2021 年 7 月
2. 意外地点： 存放作业装置及机械的空地
3. 意外摘要：

一名工人将一部升降工作台搬运到一辆货车上以便随后运走时，货车尾板的外侧辅助平台突然松脱，导致该部升降工作台翻倒。该名工人亦从工作台上堕下至地面，他身体严重受伤并于四天后在医院离世。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为确保从事运载作业装置 / 机械的工人 / 雇员的安全，负责该工作的东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其作业装置 / 机械的重量、大小及形状和工作环境后，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例、相关安全指引及制造商的指示 / 建议的要求下，制定安全施工方案及程序，并拣选合适的设备以进行有关的工作；
- 如使用货车，应采用安全及合适的加载 / 卸载方法和程序。若货车



配备尾板，须确保：

- 货车尾板(包括其辅件)的设计、构造及安装符合相关的国家 / 国际标准；
- 货车尾板及其安全装置由合格人士定期检查，并得到妥善保养，以确保其安全及有效运作；
- 货车尾板及其辅件在负载时不可超逾其安全操作负荷；
- 如需要将升降工作台搬运到货车上，确保当有工人 / 雇员停留在升降工作台的平台时，升降工作台不可移动；
- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)

¹ 按此检视文件



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。