



职安警示

被下降的升降机机厢壓毙

1. 意外日期： 2019 年 10 月
2. 意外地点： 一个建筑地盘
3. 意外摘要：

一名升降机工人在升降机槽底进行升降机安装工作时，被升降机机厢压毙。

4. 給承建商／僱主的职安警示：

为确保从事任何升降机安装工作的工人／雇员的安全，负责该等工作的承建商／僱主应提供及维持安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑将会进行的工作的性质、工作地点、工作环境及升降机机厢可能会移动的情况下，找出所有与升降机安装工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制定符合相关的工作守则、业界指引、认可的国际标准及升降机制造商的规格／指示的安全施工方案及程序；
- 确保工作已妥善计划，并在有需要时实施工作许可证制度；
- 确保升降机机厢已适当及安全地悬挂或支撑，以防止其意外



地移动；

- 确保升降机工作是由具备相关实质训练及实务经验的合资格人员直接监督下安全地进行；
- 确保只有具备足够知识、技能及经验的工人 / 雇员被雇用进行升降机工作；
- 向所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练；并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》¹](#)
- [《工作安全守则 \(升降机及自动梯\)》¹](#)
- [《升降机安装、保养及维修工作致命意外个案集》¹](#)
- [机电工程署发出的《升降机工程及自动梯工程实务守则》¹](#)
- [《升降机槽工程安全指引：第2卷 - 升降机安装期间直至获发占用许可证及交予发展商》¹](#)

¹ 按此檢視文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。