



職安警示

被蜜蜂／胡蜂攻擊

1. 意外日期： 2023 年 5 月

2. 意外地點： 郊遊徑

3. 意外摘要：

一名工人在郊遊徑進行植樹工作時，被一群蜜蜂／胡蜂攻擊及螫傷，該名工人於同日離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員進行種植工作時受蜜蜂／胡蜂攻擊及螫傷，負責的承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序，以減低工人／僱員面對被蜜蜂／胡蜂攻擊或螫傷的風險；
- 遠離蜜蜂／胡蜂的蜂巢；
- 如果無法避免在蜜蜂／胡蜂棲息地附近工作，須向每名工人／僱員提供合適的個人防護裝備，例如長袖厚身衣物、手套及頭罩，並確保他們使用有關防護裝備；



- 向所有相關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉工作環境、安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹

.....

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件