



職安警示

越過矮牆墮下

1. 意外日期： 2023 年 2 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一組工人正在為隨後的自動梯安裝工作而搭建吊重架時，於樓層上一名站在雜物上的工人墮下，並越過附近的矮牆至地面身亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在進行建築工程時從高處墮下，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其是涉及離地工作及工作環境(例如狹窄的工作空間)；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及相關指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 儘可能避免進行離地工作，尤其是要在設有圍欄或矮牆的樓邊附近工作；
- 如不能避免離地工作，須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人適當地使用合適工作平台或其他因應工作需要而作支持用的設施；



- 若因工作環境特殊而不能搭建合適的工作平台時，須設置有效的防墮系統，包括向每名從事相關工作的工人／僱員提供合適及附有懸掛繩的安全吊帶，並確保他們於工作期間正確地把身上的安全吊帶持續繫於適當的繫穩物；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《建築地盤\(安全\)規VA例部有關安全工作地方的條文簡介》](#)¹
- [《高處工作意外致命個案集》](#)¹
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)¹

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。