



職安警示

被電動鏈鋸機割傷

1. 意外日期： 2025 年 10 月

2. 意外地點： 一間寺院

3. 意外摘要：

一名工人被發現倒斃於寺院附近一條小徑旁的墳墓旁邊。事發前他曾使用電動鏈鋸機進行樹木修剪工作，初步懷疑他被該鏈鋸機割傷左小腿導致死亡。

4. 紿東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人在使用電動鏈鋸機時遭受的危害，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 依據製造商指示檢查、測試及妥善保養鏈鋸機，以確保其處於安全工作狀態；
- 確保鏈鋸機操作員保持警覺及留意周圍環境，並在操作過程中加倍小心，以防止反彈事故發生；
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；
- 確保鏈鋸機只由受過訓練及合資格的工人操作；
- 在充分考慮工作情況後，向鏈鋸機操作員提供符合相關國際標準和製造商指引的合適個人防護裝備，包括鏈鋸專用褲；



以及

- 制定及實施一個有效使用鏈鋸機監察及控制制度。

5. 參考資料¹：

- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件