



職安警示

被拆卸廢料壓倒

1. 意外日期： 2023 年 11 月
2. 意外地點： 一棟拆卸中的村屋
3. 意外摘要：

當一名工人在一棟村屋的一樓進行拆卸工作時，一樓的樓板突然倒塌，他墮下到地面並被一些拆卸廢料壓倒。他被送往醫院並在翌日離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保從事拆卸工作的工人的職業安全，負責該工作的承建商／僱主應提供及維持安全的工作系統，該等系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮工作性質、拆卸方法與步驟、即將拆卸的結構的構造及穩定性、工作環境等所涉及的影響後，找出所有與拆卸工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果和安全法例、安全守則及安全指引的要求下，為拆卸工作制定安全施工方案及工作程序；
- 為即將拆卸的結構（按需要）提供必要的支撐，以防止結構的任何部分在意外分離、倒塌、倒下或損壞；
- 確保工作由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人，並須在合資格的人的直接監督下才可進行。該合資格的人應該具備足夠技術知識和能夠閱讀理解該工作的圖紙、風險評估報告及施工方案；



- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉工作環境、安全施工方案／程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [安全工作系統](#)¹
- [風險評估五部曲](#)¹
- [資料、指導及訓練 5 部曲](#)¹
- [職業意外致命個案分析\(第四集\)](#)¹
- [建築物拆卸作業守則 2004 年](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件