



## 職安警示

### 被倒塌的工字鐵击毙

1. 意外日期： 2022 年 12 月
2. 意外地点： 一个建筑地盘
3. 意外摘要：

一名工人在使用火焰切割工具拆除一支安装在墙上的工字铁时，被该支突然倒塌的工字铁击倒。该名工人身体严重受伤，并于同日离世。

#### 4. 给承建商 / 僱主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在地盘内遭拆卸中的任何结构或其部分击中，有关的承建商 / 东主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑要拆除的结构的构造 / 配置、其工作性质 / 次序及工作环境，找出所有与工作有关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 为即将被拆除的结构物及其邻近结构（按需要）提供必要的支撑，以防止该结构物的任何部分或其邻近结构在施工期间意外分离、倒塌或损坏；
- 若需要进行气体焊接及火焰切割工作，确保该工作是由已持有有效证书的人士进行；



- 确保该工作是由曾受足够训练及具足够经验的工人，并在合格的人的直接监督下才可进行。该合格的人应具备足够的技术知识，并能够阅读理解该工作的图纸、风险评估报告及施工方案；
- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《工厂及工业经营（气体焊接及火焰切割）规例简介》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup>按此检视文件



职业安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
劳工处  
Labour Department



### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。