



職安警示

被墮下的吊重滑車擊中

1. 意外日期： 2026 年 5 月
2. 意外地點： 一個污水渠改善工程地盤
3. 意外摘要：

一名工人在單軌吊重滑車附近的地面工作時，遭從單軌橫樑前端墮下的吊重滑車擊中。他頭部嚴重受傷，並於同日在醫院證實不治。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止單軌吊重滑車運作期間有任何工人遭墮下物擊中，擁有人／承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 確保單軌橫樑的兩端，均已按照製造商的指引，正確安裝並妥善保養合適且有效的端部止動裝置，以防止吊重滑車行駛超越其設計的限制；
- 確保單軌吊重滑車及相關裝置結構良好、以堅固及可靠的物料製成，並已按照製造商的指引正確安裝；
- 確保單軌吊重滑車在操作前，經由合資格檢驗員進行測試和徹底檢驗，證明該單軌吊重滑車處於安全操作狀態；
- 確保單軌吊重滑車由曾接受適當的訓練並有足夠能力的人士按照製造商的指引進行妥善的保養；



- 委派一名合資格的吊運督導人員監督吊運操作，以確保所有風險已有效地消除或減輕；
- 在合理切實可行範圍內適當地圍封所有吊運區，並展示適當的警告告示；
- 若圍封吊運區並不是合理切實可行，則須採取其他有效措施，例如委任足夠的看守人員，以確保未獲授權的人士不得進入吊運區；
- 確保所有人在負荷物正在升起、降下或懸吊時與吊重滑車保持安全距離，且絕不在其下方工作或逗留；
- 制定及實施一個有效的吊運操作的監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《工廠及工業經營\(起重機械及起重裝置\)規例簡介》](#)
- [《起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。