



职安警示

被夹于水缸与钻孔桩套管之间

1. 意外日期： 2026 年 1 月

2. 意外地点： 一个地基地盘

3. 意外摘要：

一名吊索工人在协助将一个水缸卸载至地面的吊运作业时，被夹于水缸与毗邻的钻孔桩套管之间。他被送往医院后，于同日不治身亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为确保从事装卸作业的工人的职业安全，承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保在平坦、水平和坚硬的表面上存放或处理负荷物；
- 适当地稳固和处理负荷物，以防止它们在悬挂／解除索具操作过程中移动；
- 委派一名合资格督导人员监督装卸作业，包括负荷物的稳定性、悬挂／解除负荷物的索具等，以确保所有风险已有效地消除或减轻；
- 确保所有参与悬挂／解除索具工作的工人，已接受有关索具装配的适当训练，并有能力使用适当的装配方法，并在吊运过程中远离危险区域；
- 制定及实施一个有效的装卸作业的监察及控制制度；以及



- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《安全使用流动式起重机工作守则》](#)
- [《工厂及工业经营\(起重机械及起重装置\)规例简介》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件