



職安警示

被攪拌機的混合器攪臂夾倒


1. 意外日期： 2023 年 1 月
2. 意外地點： 一間食品工廠
3. 意外摘要：

一名女子在操作一部電動攪拌機進行食品生產工作時跌進機器的攪拌桶內，她被機器的旋轉混合器攪臂夾斃。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止機械的危險／移動部件(如旋轉混合器攪臂)危及正在操作、進行檢查、維修、修理或清潔機械的工人／僱員，東主／僱主應提供及維持一個安全的工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作環境、工作性質及機械的位置及構造後，找出所有相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，製造商的規格／說明，並在合乎安全法例及相關指引的要求下，為工作制定安全施工方案及程序，以減低工人／僱員面對的風險；
- 在機械的所有危險部件加以有效護罩及／或使用合適的屏障把移動部件暴露的危險區圍封，以免機械的任何危險／移動部件危及任何人；




- 當劃分了危險區時，須實行嚴格管制措施，並於當眼位置張貼適當的警告告示，限制未獲授權人士進入該危險區；
- 在進行機械檢查、維修、修理或清潔時，若不可避免要暫時移除該機械的危險部件／暴露的移動部件的護罩／屏障，應實工作許可證制度並採取適當的安全措施，當中包括在獲准進入危險區前必須已關掉及鎖上機械的電源，並張貼適當的警告告示；
- 確保工作由具相關訓練及實際經驗的人士進行；
- 向所有參與的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序、安全措施及緊急應變計劃；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹
- [《機械的防護及操作手冊》](#)¹

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。