



职安警示

绊倒并撞向一道墙壁

1. 意外日期： 2023 年 11 月

2. 意外地点： 一个装修地盘

3. 意外摘要：

一名工人怀疑被地上松散的电线绊倒，他的头部撞向一道墙壁而受伤，并于两天后证实不治。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止工人 / 雇员在装修地盘绊倒，承建商 / 雇主应：

- 在每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并妥为维修；
- 确保工地管理良好并保持工作范围整齐清洁，以防止工人 / 雇员工绊倒或滑倒；
- 在准许工人 / 雇员进行装修工作前，清除工作范围内任何会造成绊倒危害的物件，或将该些物件妥为摆放，并保持地面不溜滑；
- 提供装修废弃物和其他垃圾的收集设施，并确保正确使用这些设施；
- 向受雇于建筑地盘的每名工人 / 雇员提供配备有下颌带的适当安全头盔及确保工人 / 雇员正确的配戴；



- 为所有有关的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《装修工程 - 工作安全须知》](#)¹
- [《资料、指导及训练五部曲》](#)¹
- [《安全帽的拣选、使用及保养指引》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件