



職安警示

絆倒並撞向一道牆壁

1. 意外日期： 2023 年 11 月
2. 意外地點： 一個裝修地盤
3. 意外摘要：

一名工人懷疑被地上鬆散的電線絆倒，他的頭部撞向一道牆壁而受傷，並於兩天後證實不治。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人／僱員在裝修地盤絆倒，承建商／僱主應：

- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修；
- 確保工地管理良好並保持工作範圍整齊清潔，以防止工人／僱員工絆倒或滑倒；
- 在准許工人／僱員進行裝修工作前，清除工作範圍內任何會造成絆倒危害的物件，或將該些物件妥為擺放，並保持地面不溜滑；
- 提供裝修廢棄物和其他垃圾的收集設施，並確保正確使用這些設施；
- 向受僱於建築地盤的每名工人／僱員提供配備有下頷帶的適當安全頭盔及確保工人／僱員正確的配戴；



- 為所有有關的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《裝修工程 - 工作安全須知》](#)¹
- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹
- [《安全帽的揀選、使用及保養指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件