



职安警示

一名工人于码头泊位堕海

1. 意外日期： 2023 年 10 月
2. 意外地点： 码头泊位
3. 意外摘要：

一名工人于一个码头泊位的装卸区使用木板车经一条下坡斜路运送货物时堕海。该名工人被救起及送往医院，并证实死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为确保于码头泊位从事运送货物的工人 / 雇员的安全，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、货物、工序所使用的工具、运送路线及环境后，找出所有与该工序相关的潜在危害；
- 采用适合的工具或机械辅助设备来运载货物；
- 确保设备或机械辅助设备配备能使其停留在斜坡上的装置；
- 适当地堆叠、稳固及处理货物以防止货物在运送过程中翻倒或移位；
- 向所有相关的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及工作环境；以及



- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《资料、指导及训练五部曲》](#)¹
- [《职业安全及健康规例》第VII部有关体力处理操作的指引](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概**不**负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件