



職安警示

一名工人於碼頭泊位墮海

1. 意外日期： 2023 年 10 月
2. 意外地點： 碼頭泊位
3. 意外摘要：

一名工人於一個碼頭泊位的裝卸區使用木板車經一條下坡斜路運送貨物時墮海。該名工人被救起及送往醫院，並證實死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為確保於碼頭泊位從事運送貨物的工人／僱員的安全，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、貨物、工序所使用的工具、運送路線及環境後，找出所有與該工序相關的潛在危害；
- 採用適合的設備或機械輔助設備來運載貨物；
- 確保設備或機械輔助設備配備能使其停留在斜坡上的裝置；



- 適當地堆疊、穩固及處理貨物以防止貨物在運送過程中翻倒或移位；
- 向所有相關的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及工作環境；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹
- [《職業安全及健康規例》第VII部有關體力處理操作的指引](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件