



职安警示

从平台堕下

1. 意外日期：2022 年 10 月

2. 意外地点：一个住宅屋苑

3. 意外摘要：

一名保安员在执行保安巡逻时，从一幢住宅楼宇 5 楼的平台堕下至地面身亡。

4. 给东主／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员工作时从高处堕下，其东主／雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质、环境及工作场地功能和布局所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对那些工人／雇员将会在该处进行工作及可在该处堕下的危险地方，如平台；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口，并确保工人／雇员正确使用；
- 向所有有关工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全工作环境及安全措施；以及



- 制定及实施有效的监督及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工​​作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《资料、指导及训练 5 部曲》](#)¹
- [《高处工作意外致命个案集》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹按此检视文件