



職安警示

從平台墮下

1. 意外日期：2022 年 10 月

2. 意外地點：一個住宅屋苑

3. 意外摘要：

一名保安員在執行保安巡邏時，從一幢住宅樓宇 5 樓的平台墮下至地面身亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員工作時從高處墮下，其東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質、環境及工作場地功能和佈局所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對那些工人／僱員將會在該處進行工作及可在該處墮下的危險地方，如平台；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口，並確保工人／僱員正確使用；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全工作環境及安全措施；以及



- 制定及實施有效的監督及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)¹
- [《高處工作意外致命個案集》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件