



职安警示

被维修列车撞倒

1. 意外日期： 2025 年 8 月

2. 意外地点： 一所铁路车厂

3. 意外摘要：

一名工人在铁路车厂工场内横越一条铁路轨道时，遭倒车中的维修列车撞倒，并于同日在医院内被证实死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在工作地点被移动的列车撞倒，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括以下预防措施：

- 确保进行保养或维修的列车停放时，已牢固拉紧其煞车手掣并以适当木楔固定；
- 在合理切实可行范围内围封要进行列车保养或维修工作的区域，并展示适当的警告告示及实施控制措施，以防止未经授权人士进入该围封区域；
- 为工人提供及维持安全通道，该通道须与移动的列车分隔，并使用适当的屏障及标志加以划分；
- 在当眼处张贴告示，提醒工人留意移动的列车及使用指定的通道；
- 确保在保养或维修工作区域内的每名工人时均穿着高能见度或反光背心；
- 制定及实施一个有效的列车保养或维修工作监察及控制制



度；以及

- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件