



职安警示

被一捆木方砸毙

1. 意外日期： 2024 年 3 月
2. 意外地点： 一个仓库
3. 意外摘要：

在卸下木方作业时，一捆木方从货车拖架掉落砸毙一名工人。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为确保从事装卸作业工人的安全，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统可能包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑货物的大小、形状、重量、重心、包扎方法以及工作环境，找出所有与装卸作业相关的潜在危害，尤需特别注意在处理中的货物及其附近的货物的任何移动 / 移位；
- 根据风险评估的结果，并在合乎相关安全法例及指引的要求下，制定装卸作业的安全施工方案及工序，以减低工人所面对的风险；
- 适当地堆迭、稳固和处理货物，尤其是被捆绑在一起的松散货物，以防止货物在装卸作业过程中移位；
- 委派一名合资格督导人员监督装卸作业，包括评估可同时移除的绑扎数量，以及考虑货物和附近货物的完整性及稳定性；



- 确保用于装卸作业的机械只由获授权，并曾接受足够的训练及因其所受的实质训练及实际经验而有足够能力的人操作；
- 为装卸作业划设作业区并妥善围封，实施严格的进入管制措施，并于附近张贴适当的警告告示，以禁止未获授权人士在装卸作业进行时进入该区；
- 向所有有关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件