



職安警示

被倒塌的下艙裝載平台車夾倒

1. 意外日期： 2023 年 12 月

2. 意外地點： 一個工場

3. 意外摘要：

當一名工人在一個工場內進行拆卸一輛下艙裝載平台車(“平台車”)時，平台車的平台突然倒塌把他壓至死亡。

4. 給承辦商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在進行拆卸重型作業裝置／設備時遭拆卸中的任何結構或其部分夾倒，有關的承辦商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該等系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮要拆卸的作業裝置／設備的結構／配置、其工作性質／次序及工作環境，找出所有與拆卸工作有關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及安全指引的要求下，為拆卸工作制定安全施工方案及工作程序；
- 為將被拆卸的作業裝置／設備（按需要）提供必要的支撐，以防止它的任何部分在施工期間意外分離、倒塌、位移或損壞；
- 確保該工作是由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人，並在合資格的人的直接監督下才可進行。該合資格的人應具備足



夠的技術知識，並能夠閱讀理解該工作的圖紙、風險評估報告及施工方案；

- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件