



職安警示

工人於地底污水設施內受傷

1. 意外日期： 2021 年 11 月
2. 意外地點： 一個地底污水設施
3. 意外摘要：

四名工人在進行渠務管道維修工程時發生意外，導致一死三受傷。

4. 給承建商／東主／僱主的職安警示：

工人在地底污水設施內進行工作，可能會面對與密閉空間工作相關的各種危險。從事渠務工作的承建商／東主／僱主，應遵從 [《工廠及工業經營\(密閉空間\)規例》](#)¹、[《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》](#)¹及相關的工作安全及健康指引，以確保工人於密閉空間工作時的安全及健康。

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概 不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹按此檢視文件