



職安警示

被一部升降工作台壓斃

1. 意外日期： 2021 年 10 月
2. 意外地點： 一個公共屋邨的商場
3. 意外摘要：

當兩名工人在商場內的一條斜路向下移動一部升降工作台(“工作台”)時，工作台失控滑下斜路，並撞到斜路末端的火牛房。工作台反彈、翻倒並壓著其中一名工人在地上，將他壓死。

4. 給承建商／東主／僱主的職安警示：

為確保工人／僱員在運送及操作工作台時的安全，承建商／東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作環境、可能的運送路線、地面情況、工作台的重量及尺寸、斜路的闊度及傾斜度，特別是在斜路上運送工作台時可能遇到的任何緊急情況，以找出所有與工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合相關安全法例及指引要求的安全施工方案及工作程序，以消除所有與工作相關的潛在危害；



- 確保運送及操作工作台的工作是由曾受訓練及合資格的工人進行，並在具備有所需知識、訓練及實際經驗的合資格人士直接監督下，按照安全施工方案及工作程序進行；
- 確保工作台不可於超出製造商手冊建議的最大傾斜度的斜坡、斜路或路拱上運送或操作；
- 確保為運送工作台的工人／僱員提供合適的機械輔助設備和防護裝備，以減低進行體力處理操作的危險；
- 確保控制工作台的開關或裝置是易於辨識和觸及，以供在緊急情況下可迅速地停止工作台的運作；
- 工作台應安裝一個性能良好的鎖定制動器或其他儀器，使其在安全負載時能夠停留在設計的最大斜面；
- 確保工作台根據製造商的指引，定期檢查、測試及妥善維修，以確保工作台在任何時間均處於安全工作狀態；
- 訂定適當的應變程序；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序包括應變程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。



5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練五部曲》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《職業安全及健康規例》第VII部有關體力處理操作的指引¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹按此檢視文件