



職安警示

從興建中的金屬平台墮下

1. 意外日期：2017 年 3 月

2. 意外地點：在一個工場內

3. 意外摘要：

一名工人從興建中的金屬平台上的空隙墮下超過 7 米至地面。他嚴重受傷及後死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在興建中的構築物從高處墮下，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮工作性質及相關的工作環境後，找出所有與建築工程有關的潛在危害，尤其針對離地工作；
- 根據風險評估的結果，制定適當的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 在適當情況下，為任何需要離地進行的工作提供合適的棚架及工作平台如流動升降工作台，並確保所有有關工人在工作時正確地使用該等設備；



- 確保所有有任何人可沿其邊緣墮下 2 米或更多的危險邊緣、孔洞或空隙妥為圍封或覆蓋；
- 若提供合適的棚架及工作平台，或在危險邊緣、孔洞或空隙加設防護是不合理地切實可行，須安裝防墮系統，向每名從事工作的工人／僱員提供適當的安全吊帶，確保工人在工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當的繫穩系統；並須採取步驟，確保每名工人正確使用防墮系統；
- 提供符合安全標準而又設有下頷帶的安全帽予每名參與工作的工人／僱員，確保他們工作時配戴並把下頷帶扣上；
- 向所有參與工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉有關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制制度，以確保上述的安全措施得以落實。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。