



職安警示

拆卸機動遊戲機時從高處墮下

1. 意外日期：2017 年 2 月
2. 意外地點：一個戶外遊樂場地
3. 意外摘要：
4. 給承建商／僱主的職安警示：

一名工人在拆卸一個附設於機動遊戲機的平台時，該平台突然倒塌。工人連同平台一起從約五米高處墮下地面，導致工人死亡。

為防止任何工人／僱員在進行搭建／拆卸結構物如機動遊戲機時從高處墮下，承建商／僱主應提供及維持一個安全的工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮工作性質及工作環境後，找出所有與工作相關的潛在危害，特別是涉及離地工作；
- 根據風險評估的結果，制定符合相關工作守則及指引的安全施工方案及程序，以詳細闡述搭建／拆卸結構物的恰當施工次序；
- 委任合資格的督導人員監督有關工作，以確保搭建／拆卸結構物是嚴格遵守安全施工方案、程序和安全措施而進行的；
- 在各工作地點提供適當和足夠的安全進出口；
- 拆卸結構物前，確保被拆卸的部件具足夠支撐；



- 提供並確保工人在進行任何離地工作時正確使用符合安全標準的工作平台或升降工作台；
- 如果提供工作平台是不合理地切實可行，須安裝防墮系統，向每名工人／僱員提供適當的安全吊帶，而該安全吊帶須在工作期間持續繫於適當和穩固的繫穩點；
- 提供符合安全標準而又設有下頷帶的安全帽予每名受僱於該工作地點的工人／僱員，並採取所有合理步驟確保他們工作時配戴並把下頷帶扣上；
- 確保只僱用具備足夠知識、技能及經驗的工人進行有關工作；
- 向所有參與有關工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關工作的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制度，以確保上述的安全措施得以落實。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)

¹ 按此檢視文件



- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)
- [《機動遊戲機實務守則》-機電工程署¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。