



## 職安警示

### 從天台墮下

1. 意外日期：2017 年 9 月
2. 意外地點：一幢住宅樓宇的天台
3. 意外摘要：

一名工人在一幢住宅樓宇的天台進行蟲鼠防治工作時，於未設防護的天台邊緣墮下至平台死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，在危險地方進行任何工作前，例如樓宇的天台，東主／僱主應：

- 委任合資格人士就相關工作進行針對性的風險評估，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對那些將會有工人工作並可能從高處墮下的危險地方；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關工作守則的安全施工方案及程序；
- 為危險地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修；
- 在危險地方的邊緣架設適當護欄，以防止工人／僱員從該處墮下；
- 倘若在危險地方的邊緣架設護欄是不切實可行而又不能避免在這些危險地方工作，須安裝個人防墮系統，向每名從事工作的工人／僱員提供適當的安全吊帶，確保工人在工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當和穩固的繫穩系統；並須採取步驟，確保每名工人／僱員正確使用；



- 向所有參與工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》<sup>1</sup>](#)
- [《風險評估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)
- [《高處工作意外致命個案集》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

<sup>1</sup> 按此檢視文件