



職安警示

進行空調工程時從高處墮下

1. 意外日期：2017 年 10 月

2. 意外地點：一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在假天花上的通風管道進行空調工程時，跌穿假天花墮下約 7.5 米至地面。該名工人身體嚴重受傷，並於兩日後去世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，在假天花內進行工程的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮有關工作的性質及在假天花內的工作環境所涉及的影響後，找出所有與工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關工作守則的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 視乎情況需要，提供並確保工人正確使用適當的工作平台或升降工作台；
- 確保所提供的每一個工作平台在首次使用前和定期在不多於 14 天內，須由合資格的人檢查並獲確認處於安全備用狀態才可使用；



- 若使用合適的工作平台是不切實可行，須安裝個人防墮系統，向每名從事工作的工人／僱員提供適當的安全吊帶，確保工人在工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當和穩固的繫穩系統；並須採取步驟，確保每名工人／僱員正確使用；
- 提供符合安全標準並設有 Y 型帽帶的安全帽予每名參與工作的工人／僱員，確保他們工作時配戴並把帽帶扣好；
- 向所有參與有關工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉有關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制制度，以確保上述安全措施得以落實。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《金屬棚架工作安全守則》¹](#)
- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。