



職安警示

進行物料吊重機的架設/更改工程時從高處墮下

1. 意外日期：2011 年 10 月

2. 意外地點：灣仔一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在一個興建中的樓宇整理裝置在電梯槽內一部物料吊重機的尼龍網時，從 11 樓墮下至地面，傷重死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止在建築地盤內進行作業裝置的架設/更改時有人從高處墮下，承建商/僱主應：

- 進行風險評估及制訂安全措施及程序；
- 確保為在地盤內每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若工作不能安全地在地面進行，提供並確保有使用棚架或其他作支持用的設施就其用途而言是安全的；以及
- 提供適當的防墮裝置，並實施有效的監管制度，以確保工人充分及正確地使用獲提供的防墮裝置。

5. 參考資料：



- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件