



職安警示

吊運操作

1. 意外日期：2011 年 11 月

2. 意外地點：紅磡一個建築地盤

3. 意外摘要：

當兩條工字鐵被一部安裝在貨車上的起重機吊運時突然滑脫及傾側，把一名工人擊斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

在建築地盤內負責吊運操作的承建商/僱主應確保：

- 吊運操作由合資格人士根據全面性的風險評估及所制訂的施工方案正確地規劃；
- 負荷物由合資格人士正確地懸掛，以防止負荷物意外地滑脫或移位；
- 使用的懸掛方法及起重裝置均是適當及恰當的，並已考慮到負荷物的重量、形狀及類別，以及在吊運地點可能出現的情況。如吊運工字鐵每次操作不應吊運超過一條；以及
- 任何人遠離吊運操作範圍，尤其是當負荷物被吊離地面及擺動時。



5. 參考資料：

- [《安全使用流動式起重機工作守則》¹](#)
- [《地盤意外個案簡析系列 – 流動式起重機》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件