



職安警示

車輛維修工作

1. 意外日期：2011 年 7 月

2. 意外地點：元朗一個車輛維修工場

3. 意外摘要：

一名工人在維修一部汽車時遭壓斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

必須為車輛維修工作提供及維持一個安全工作系統，包括進行風險評估，以及實施以下安全措施：

- 使用正確的設備如柱式升降台、油壓千斤頂及車軸架把車輛升高及支撐著；
- 不可在只用千斤頂支撐著車輛情況下進行維修工作；應使用良好狀況的車軸架；
- 當使用有關的支撐設備時不要超越其安全操作荷負；以及
- 定期檢查及確保支撐設備維持在良好狀況。

5. 參考資料：



- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹按此檢視文件