



職安警示

從貨車平台上翻倒而下的升降工作台上墮下

1. 意外日期： 2021 年 7 月
2. 意外地點： 存放作業裝置及機械的空地
3. 意外摘要：

一名工人將一部升降工作台搬運到一輛貨車上以便隨後運走時，貨車尾板的外側輔助平台突然鬆脫，導致該部升降工作台翻倒。該名工人亦從工作台上墮下至地面，他身體嚴重受傷並於四天後在醫院離世。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為確保從事運載作業裝置／機械的工人／僱員的安全，負責該工作的東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其作業裝置／機械的重量、大小及形狀和工作環境後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、相關安全指引及製造商的指示／建議的要求下，制定安全施工方案及程序，並揀選合適的設備以進行有關的工作；
- 如使用貨車，應採用安全及合適的加載／卸載方法和程序。若貨車配備尾板，須確保：



- 貨車尾板(包括其輔件)的設計、構造及安裝符合相關的國家／國際標準；
- 貨車尾板及其安全裝置由合資格人士定期檢查，並得到妥善保養，以確保其安全及有效運作；
- 貨車尾板及其輔件在負載時不可超逾其安全操作負荷；
- 如需要將升降工作台搬運到貨車上，確保當有工人／僱員停留在升降工作台的平台時，升降工作台不可移動；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)¹

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。