



## 職安警示

### 墮進垃圾槽

1. 意外日期： 2021 年 1 月
2. 意外地點： 一幢住宅樓宇
3. 意外摘要：

一名清潔工人把垃圾傾倒至位於一幢住宅樓宇 35 樓的垃圾槽時，從該槽的孔口墮下至地下垃圾收集房內的垃圾車內致死。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員墮進垃圾槽，從事任何涉及位處樓宇內的垃圾槽的工作的承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作環境及垃圾槽的孔口位置和大小所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對墮進垃圾槽的危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序，以減低工人／僱員面對的風險；
- 確保垃圾槽的設計和結構安全並保持良好狀態，以保障使用垃圾槽的工人／僱員的工作安全；
- 確保垃圾槽孔口的尺寸應盡量細小，而投放垃圾至垃圾槽的孔口的實質大小須不可大於 350 毫米 x 250 毫米；



- 如設有垃圾槽斜台，確保工人/僱員不會在該斜台上工作，及在將垃圾傾倒入垃圾槽時，工人/僱員不會前傾或將頭伸入垃圾槽內；
- 除其他外，當需要清理有阻塞的垃圾槽時：
  - 確保只可由曾受訓練的工人，在管工的直接監督下進行有關工作；
  - 確保工人配戴合適防墮裝備並緊扣於繫穩裝置；
  - 確保現場有足夠可用的防墮裝備及繫穩裝置；
  - 確保使用至少150厘米長的金屬/木棒進行有關工作；
  - 如有突發情況，確保工人必須立即停工及要求增援；
- 張貼告示，以提醒工人/僱員在工作時須遵守相關安全規定；
- 確保每個垃圾房在不使用時都被上鎖，並張貼告示以提醒工人/僱員在工作完成後把垃圾房鎖上；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。