



職安警示

從窗口墮下

1. 意外日期： 2019 年 8 月
2. 意外地點： 一個位於綜合用途樓宇高層的辦公室單位
3. 意外摘要：

一名辦公室職員踏上工作枱面意圖觸及天花吊櫃時，穿越鄰近的窗口並墮下至街上死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止有人在窗口或其旁邊工作時墮下，東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作地點的環境及特色，包括處所佈局所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對從窗口墮下的危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 為避免工人／僱員在危險地方進行工作時墮下，在合理可行的範圍內，透過適當的設計及擺放家具、裝置及設備，讓工作能在地面上安全地進行；



- 如不能避免在靠近窗口的位置進行離地工作，在工作開始前須確保窗門已安裝穩固窗花或已適當地把窗門關閉並牢固地鎖上；
- 提供及確保適當地使用合適作支持用的設施如梯台或功夫橈，以進行離地工作；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《高處工作安全概覽》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件