



職安警示

被倒塌的工字鐵擊斃

1. 意外日期： 2019 年 12 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一名工人在切割一支高架工字鐵期間，該支工字鐵突然倒塌並擊斃另一名正在切割突出地面鋼筋的工人。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有工人／僱員在地盤內遭拆卸中的任何結構或其部份擊中，有關的承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與工作有關的潛在危害，尤其針對物件墮下的危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 確保沒有工人／僱員在拆卸中的結構或其任何部份的底部工作、途經或逗留；
- 在合理切實可行範圍內圍封拆卸區，及展示適當的警告告示，及採取控制措施以防止未獲授權人士進入該圍封區域；



- 確保被拆卸的結構或其任何部份已適當及穩固地支持及懸吊著，以防止非故意的移動；
- 為所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及管理制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件