



職安警示

被夾於升降工作台及花灑喉管之間

1. 意外日期： 2021 年 6 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一名工人在地庫操作一部升降工作台，以便進行牆身批盪工作時，他的頸部被夾於升降工作台最高的護欄及一條在天花下的花灑喉管之間，他在送院兩日後身亡。

4. 給承建商／東主的職安警示：

為防止工人／僱員在升降工作台上工作時受到任何障礙物(例如架空裝置)所危害，承建商／東主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其將要進行工作的性質、工作環境、在附近的任何設備／裝置及操作升降工作台的情況下，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關安全指引的安全施工方案及工作程序；
- 確保升降工作台已根據製造商的指引，定期檢查、測試及妥善維修，以確保該機器在任何時間均處於安全工作狀態；



- 確保在移動前，升降工作台的平台已下降至托架上；
- 確保當有工人停留在升降工作台的平台時，升降工作台不可移動；
- 確保當升降工作台在移動時，與附近的障礙物(例如天花下的固定喉管)保持安全距離；
- 確保升降工作台的每個控制器應屬自動煞停的種類，即鬆開後會自動轉回空檔或關閉的位置，而控制器亦應設於能夠防止意外操作或損壞的位置；
- 確保每個控制器的功能應在該裝置上或附近清楚顯示及標明；
- 確保已安裝及清楚標明控制下降的裝備，使地面的工人／僱員能在緊急情況時把工作台降下；
- 在可行的情況下，根據製造商的建議設置適當的輔助防護裝置，以進一步減低被夾倒的風險；
- 確保操作升降工作台的工作地方均有提供足夠所需的照明；
- 確保升降工作台只由曾接受訓練及合資格的工人操作；
- 訂定適當的應變程序；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序包括應變程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。



5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件